

**Информация о выполнении образовательными учреждениями предписаний, выданных Управлением
Роспотребнадзора по РБ в I квартале 2017 году**

Образовательные учреждения	Общее количество образовательных учреждений											
	Замена росто-возрастной мебели		Установка сантехнического оборудования в соответствии СанПиН		Соблюдение режима питания		Освещение помещений		Хранение уборочного инвентаря		Проведение косметического ремонта и профилактических работ	
	требуется	выполнено	требуется	выполнено	требуется	выполнено	требуется	выполнено	требуется	выполнено	требуется	выполнено
МАОУ "Лицей 155"	Обучающиеся 1 ступени образования не обеспечены школьными партами. имеющими регулятор наклона поверхности рабочей плоскости	31.08.2017	В санитарных узлах для мальчиков и девочек не установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, рядом с умывальником не размещены электро- или бумажные	31.08.2017			В кабинете русского языка 306, кабинете домоводства светильники с люминисцентными лампами располагаются перпендикулярно светонесущей стене	31.08.2017			Стены в кабинете №306 (имеются подтеки), в кабинете №305(частично отклеились обои)не гладкие, в туалете для девочек на 4 этаже. в туалете для мальчиков на 3 этаже на стенах местами отсутствует кафель	31.08.2017
	Обеденный зал оборудован мебелью с покрытием, не позволяющим производить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств	по мере финансирования					В мастерской, кабинетах химии, ОБЖ несвоевременно проводится замена вышедших из строя источников света	31.08.2017			Полы в учебных кабинетах (кабинет башкирского языка), в коридорах 1,2 этажа(частично отсутствует кафель), не гладкие, имеют щели, дефекты	31.08.2017
							Не предусмотрено освещение с использованием ламп по спектру светозлучения(в мастерской оборудованы желтые плафоны)	31.08.2017			Требуется проведение косметического ремонта в столовой:	31.08.2017

											На пищеблоке в месте присоединения производственных ванн и канализации отсутствует воздушный разрывот верха приемной воронки не менее 20 мм	31.08.2017
											Конструктивное решение стационарных питьевых фонтанчиков не предусматривает наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи	31.08.2017