

**Российская Федерация
Республика Башкортостан**

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**Отчет о проведенном обследовании объекта:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 155»
ГО город Уфа Республики Башкортостан
Адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10/1**

г. Уфа
2018 год

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Общие:

- АИС - автоматизированная информационная система
- ВОГ - Всероссийское общество глухих
- ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения
- ВОИ - Всероссийское общество инвалидов
- ВОС - Всероссийское общество слепых
- ВСН - Ведомственные строительные нормы
- ГОСТ Р - Государственный стандарт РФ
- ИОГВ - исполнительный орган государственной власти
- ИПР - индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида)
- КоАП - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
- КД - коэффициент уровня доступности
- МГН - маломобильные группы населения
- МДС - Методические документы в строительстве
- МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья
- НПБ - нормы пожарной безопасности
- ООИ - общественная организация инвалидов
- ООН - Организация объединенных наций
- ОСИ - объект социальной инфраструктуры
- ОСЗН - орган социальной защиты населения
- ПД - показатель состояния доступности
- РДС - Руководящий документ системы
- РФ - Российская Федерация
- СНиП - Строительные нормы и правила РФ
- СО - социальное обслуживание
- СП - Свод правил по проектированию и строительству
- СПАС - служба поддержки адаптивной среды
- ТСН - Территориальные строительные нормы
- ТСР - техническое средство реабилитации
- УСО - учреждение социального обслуживания

Категории инвалидов

- Г - инвалиды с нарушениями слуха
- К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О - (ОДА) инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С - инвалиды с нарушениями зрения
- У - инвалиды с нарушениями умственного развития

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП - доступно полностью
- ДЧ - доступно частично
- ДУ - доступно условно
- «ВНД» - временно недоступно

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» - не организована доступность

Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором)

- ТР - текущий ремонт
- ПСД - подготовка проектно-сметной документации
- Стр - строительство
- КР - капитальный ремонт
- Рек - реконструкция
- Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

АНКЕТА
(информация об объекте)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа 7701,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2002 г. последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; МАОУ «Лицей № 155»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450096, г. Уфа, ул. Орловская, 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети от 7 до 17 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – -
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – плановая мощность – 825, посещаемость – 1617, пропускная способность: 1 смена – 1363 человека, 2 смена – 254 человека.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – Автобусы: 39; троллейбус: 20 маршрутное такси: 220, 230, 235, 244, 285.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - Автобус 39.

- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – есть
- 3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Вариант организации доступности (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
		Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
		Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
		Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия
		Организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
		Текущий ремонт
		Организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия
		Капитальный ремонт
		Текущий ремонт
		Организационные мероприятия
		Индивидуальное решение с ТСР
		Организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Согласовано
Председатель БРО ВОИ
Ротов О. Л.
«___» _____ 2018 г.

Утверждаю
Председатель комиссии
Дмитриева М. В.
«___» _____ 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

г. Уфа
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«08» декабря 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа 7701,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2002 г. последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; МАОУ «Лицей № 155»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10/1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – Автобусы: 39; троллейбус: 20 маршрутное такси: 220, 230, 235, 244, 285.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - Автобус 39.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – есть

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		№ 1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 4-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (С, К, О)		№ 9-14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, О, Г, У) ДУ (К)		№ 15-19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		№ 20-24
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		№ 25
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с нарушением слуха и с нарушениями умственного развития. Для людей с полным отсутствием зрения или с частичной потерей его и с нарушением опорно – двигательного аппарата объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей, пользующихся креслами – колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия Организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Организационные мероприятия Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2018 - 2025 г. г.
в рамках исполнения Плана проведения необходимых мероприятий по повышению
значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>4</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>5</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>5</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>4</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>3</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Заместитель председателя
комиссии

Шарипова Л. С. зам. дир. по АИЧ
(Должность, Ф.И.О.)

Шар
(Подпись)

Члены комиссии:

Кукунина Ю. В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Дополнительные члены комиссии:

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Кожухов Максим Сергеевич
(Должность, Ф.И.О.)

Кожухов
(Подпись)

Эксперт СДС ВОИ «Мир доступный для всех» Галикеева Ралия Габделхаевна
(Должность, Ф.И.О.)

Галикеева
(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ "Лицей №155" г. Уфа
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		 Фото № 1	Отсутствует информация об объекте.	К, С, О	Оборудовать доступными элементами информации об объекте (п.4.1.1. СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		 Фото № 2	На путях движения не занижены бордюрные камни. Высота бордюра составляет 0,15 м.	К, С, О	Обустроить бордюрные пандусы; перепад высот в местах съезда с тротуара на транспортный проезд не должен превышать 0,015 м. (п. 5.1.8 СП 59.13330.2016). Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. (п. 4.1.9 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт



Фото № 3

				Отсутствуют тактильные указатели направления движения по территории	С	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет		Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов.	К, О, С, Г, У	Выделить не далее 50 м от входа в здание места для транспорта инвалидов, в том числе специализированные места для автотранспорта инвалидов, передвигающихся на кресле – коляске и обозначить их разметкой и знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки, продублировать	Текущий ремонт Организационные мероприятия

						вертикальными знаками или знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте от 1,5 до 2 м (п. 4.2.1 – 4.2.4, 5.5.1 СП 59.13330.2012; п. 5.2.1, 5.2. 3, 5.2.4, 6.5.1 СП 59.13330.2016)		
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 1-3	Отсутствует специализированное место для автотранспорта инвалидов. Отсутствует система информации для МГН, с указанием доступных путей движения. На путях движения не занижены бордюрные камни.	К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У	Выделить места для транспорта инвалидов и обозначить их разметкой и знаками. В проектной документации должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.	Организационные мероприятия Текущий ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)		Фото 1-3	Организационные мероприятия Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: недостаток информационных составляющих (мнемосхемы на входах, тактильная и контрастная разметки); не обустроены съезды с тротуара на транспортный проезд; людям с нарушением зрения и людям, пользующимся креслом-коляской, необходима помощь персонала.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАОУ "Лицей №155" г. Уфа

Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		 Фото № 4	Перед открытой лестницей отсутствуют предупредительные тактильные полосы. Ступени лестницы имеют разную высоту – от 0,13 до 0,15 м.	С О, С	Перед открытой лестницей необходимо оборудовать предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012) Для открытых лестниц высоту подступенка следует принимать от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт Капитальный ремонт

				 Фото № 5	Краевые ступени лестницы не выделены цветом или фактурой. Отсутствуют поручни.	С О, С	Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012) Вдоль обеих сторон открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) (п.5.2.15 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		Пандус отсутствует.		К	Лестницы должны дублироваться пандусами или подъемными устройствами (п. 4.1.14. СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка	есть		 Фото № 6	Кнопка вызова персонала отсутствует.	К, О, С	Оборудовать в доступном месте и обеспечить работу кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи МГН.	Организационные мероприятия

2.4	Двери (входные)	есть		Отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	С	На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. (п. 5.1.5 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт Организационные мероприятия
				Доводчики не обеспечивают задержку закрытия двери.	К, О	Необходимо применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей, продолжительностью не менее 5 секунд. Следует использовать распашные двери с доводчиком (с усилием не более 19,5 Нм) (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
				Отсутствуют тактильные предупреждающие полосы перед дверным проемом.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с <u>ГОСТ Р 12.4.026</u> (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт
							Текущий

				 Фото № 8	Входная дверь имеет ненормативный порог 0,05 м.	К	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012)	ремонт
2.5	Тамбур	есть			Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 4-8	Отсутствуют тактильные указатели перед дверями и лестницей и контрастная маркировка на стеклянном полотне двери и перед лестницей. Отсутствуют поручни у лестницы. Имеются пороги, не соответствующие требованиям нормативных документов. Отсутствует пандус.	К С О	Необходимо нанести контрастную маркировку на прозрачное полотно двери и краевые ступени лестниц. Открытую лестницу следует оборудовать поручнями и тактильной разметкой в соответствии с требованиями нормативных документов. Необходимо оборудовать пандус. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или надземного уровня, соединенного с этим зданием (п.5.1.1. СП 59.13330.2012).	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Вход в здание
		№ на плане	№ фото	
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ			№ фото	Капитальный ремонт
			Фото № 4-8	Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индифференциальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для людей с нарушением зрения, с опорно-двигательными нарушениями вход в здание доступен условно, так как требуется помощь персонала; отсутствуют визуальные и тактильные средства. Для людей, пользующихся креслом-коляской вход недоступен ввиду отсутствия пандуса.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МАОУ "Лицей №155" г. Уфа

Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		 Фото № 9	Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и поворотами коммуникационных путей).	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету	Текущий ремонт

						окружающего пространства краской для разметки. (п. 5.2.3 СП 59.13330.2012)	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	 Фото № 10	Отсутствуют рельефные и визуальные обозначения этажей. Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой.	С С, О	Установить рельефные обозначения этажей п. 3.32; п. 3.33 ГОСТ Р 51261. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м (п.5.2.31 СП 59.13330.2012). Вдоль обеих сторон всех лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов - дополнительно и на высоте 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса должно быть в пределах от 0,9 до 1м. Завершающие горизонтальные части	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
			 Фото № 11	Установлены ненормативные поручни.			

							поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. (п. 5.2.15 СП 59.13330.2012).	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть		 Фото № 12	Внутренняя дверь эвакуационного выхода не контрастна со стеной. Дверь эвакуационного выхода имеет пороги 0,06 и 0,1 м.	С	Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012) Высота порогов или перепад высот на путях эвакуации не должен превышать 0,014 м. (п.5.2.4 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть		 Фото № 13  Фото № 14	Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата.	К, О	Необходимо обустроить эвакуационный выход, доступный для МГН, в том числе для людей, пользующихся креслом-коляской, обозначить его на плане эвакуации здания.	Капитальный ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 9-14	Ненормативные поручни у лестниц. Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Недостаток визуальной и тактильной информации.	К, О, С, Г, У	Следует установить поручни в соответствии с нормативными документами. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений", "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" и ГОСТ 12.1.004с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении. (п.5.2.23 СП 59.13330.2012). Системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
--	-------------------------------	--	--	-------------	---	------------------	---	---

							движения. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130 (п.5.5.2. СП 59.13330.2012).	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (С, О) ВНД (К)		Фото № 9-14	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Для людей на креслах-колясках пути эвакуации недоступны. На всех этажах отсутствуют визуальные и тактильные средства информации о препятствиях, отсутствуют звуковые и световые средства информации.

Г Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант Г – зона обслуживания инвалидов
МАОУ "Лицей №155" г. Уфа
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		 Фото № 15  Фото № 16	Информирующие обозначения помещения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля). Двери в учебные кабинеты имеют ненормативный порог 0,06 м.	С	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками п. 3.6 Высота порога не должна превышать 0,014 м (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия Текущий ремонт

4.2	Зальная форма обслуживания	есть		 Фото № 17  Фото № 18	Двери в актовый зал имеют ненормативный порог 0,04 м. Отсутствует пандус для подъема на сцену для возможности участия в выступлениях инвалидов на креслах-колясках.	К К	Высота порога не должна превышать 0,014 м (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012). Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство. Ширина пандуса между поручнями должна быть не менее 0,9 м с уклоном 8% и бортиками по бокам. Лестницы и пандусы, ведущие на сцену, должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м. (п. 7.6.7. СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт Капитальный ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	 Фото № 19	Двери в спортивный зал имеют порог 0,12 м.	К	Высота порога не должна превышать 0,014 м (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012).	Текущий ремонт

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет		-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет		-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 15-19	Ненормативные пороги в учебные кабинеты и актовый и спортивный зал. Отсутствует пандус для подъема на сцену актового зала. Недостаток тактильной информации.	К К С	Необходимо компенсировать пороги. Для подъема на сцену, кроме лестниц, должен быть предусмотрен стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство. Системы средств информации в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264.	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, О, Г, У) ВНД (К)		Фото № 15-19	Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения объекта недоступна для категории МГН (К). Рекомендуются организация обслуживания данной категории МГН на первом этаже здания.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ "Лицей №155" г. Уфа
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		 Фото № 20	У двери туалетной комнаты отсутствуют специальные оповещательные знаки о назначении помещения.	К, О, С, Г, У	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
				 Фото № 21	Двери в туалетную комнату имеют пороги в 0,03 м.	К	Высота порога не должна превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Текущий ремонт




Фото № 22

Размеры туалетных кабин не соответствуют нормативам.




Фото № 23

В туалетных кабинках не установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.




Фото № 24

Установлены краны с раздельной подачей горячей и холодной воды.

К

Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м; глубина - 1,8 м, ширина двери - 0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,75 м для кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски (п.5.3.3 СП 59.13330.2012).

Капитальный ремонт

К, О

В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012).

Капитальный ремонт

К, О

В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с

Капитальный ремонт

					Отсутствует кнопка вызова персонала.	К, О, С, Г	автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с отдельным управлением горячей и холодной водой не допускается (п. 5.3.9 СП 59.13330.2012). Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации для связи с помещением постоянного дежурного персонала. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки (п.5.3.6 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Замечаний нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 20-24	Туалетная комната не соответствует требованиям нормативных документов.	К, О, С	В общем количестве кабин уборных общественных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее одной. (п.5.3.2 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)		Фото № 20-24	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для людей на креслах-колясках гардероб доступен, туалетная комната недоступна.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ "Лицей №155" г. Уфа
Наименование объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства не соответствуют требованиям нормативных документов	К	Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264 (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012)	Организационные мероприятия

6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют акустические средства получения информации.	Г	Обеспечить доступность системы сигнализации о возникновении чрезвычайной ситуации за счет визуальных средств и организационных решений для людей с нарушением слуха (п. 5.5.2 СП 59.13330.2012).	Организационные мероприятия Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет		 Фото № 25	Отсутствуют тактильные средства получения информации Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы.	С С	Предусмотреть тактильную мнемосхему, доступную для людей с нарушением зрения, отображающую информацию о помещениях в здании, специальных сервисах для людей с инвалидностью и т.д. (п. 7.1.8 СП 59.13330.2012). Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность.	Текущий ремонт Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне			Фото № 25	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий	К, С, О, Г, У	Система средств информации должна обеспечивать: - непрерывность информации, - ориентирование и	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальн

					инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.		опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	ые решения с ТСП
--	--	--	--	--	--	--	---	------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)		Фото № 25	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Комментарий к заключению: система информации на объекте доступна частично для МГН категории (К, О, У), для остальных категорий доступна условно, так как для получения информации требуется помощь со стороны сотрудников ОСИ.

Согласовано

Председатель БРО ВОИ

Ротов О. Л.

« » 2018 г.



Утверждаю

Председатель комиссии

Дмитриева М. В.

« » 2018 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.2. Адрес объекта: 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10/1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа 7701,7 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 2002 г. последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего , капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Положению, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; МАОУ «Лицей № 155»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450073, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Н. Ковшовой, 10/1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Управление образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 450096, г. Уфа, ул. Орловская, 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: – на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети от 7 до 17 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов – все
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – плановая мощность – 825, посещаемость – 1617, пропускная способность: 1 смена – 1363 человека, 2 смена – 254 человека.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – Автобусы: 39; троллейбус: 20 маршрутное такси: 220, 230, 235, 244, 285.

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - Автобус 39.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – есть

3.2.4 Перекрестки: есть, нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (С, О) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, О, Г, У) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У, О) ДУ (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности Объект социальной инфраструктуры «Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 155» городского округа город Уфа Республики Башкортостан» доступен частично для инвалидов с нарушением слуха и с нарушениями умственного развития. Для людей с полным отсутствием зрения или с частичной потерей его и с нарушением опорно – двигательного аппарата объект доступен условно, так как для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудника ОСИ для сопровождения к месту получения услуги. Для людей, пользующихся креслами – колясками, необходимо организовать альтернативную форму обслуживания на 1 этаже.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Текущий ремонт Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Организационные мероприятия Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР Организация альтернативной формы обслуживания

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования, 2018 - 2025 гг.
в рамках исполнения плана проведения необходимых мероприятий по повышению
значений показателей доступности объектов и предоставляемых услуг для инвалидов и МГН
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
100 % доступность объекта для инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» декабря 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «08» декабря 2018 г.
3. Решения Комиссии от «08» декабря 2018 г.